



S.Masiokas

# Elektrotehnika



5



VADOVĖLIS  
AUKŠTOSIOMS  
MOKYKLOMS

Magnetinės  
grandinės  
ir elektro-  
magnetiniai  
įtaisai

---

## **5.1. Magnetinės grandinės ir jų elementai** 128

- 5.1.1. Magnetinis laukas / 128**
  - 5.1.2. Magnetinės medžiagos / 129**
  - 5.1.3. Magnetinių grandinių klasifikacija / 131**
- 

## **5.2. Nuolatinio magnetinio srauto magnetinių grandinių dėsniai** 132

- 5.2.1. Magnetinės grandinės atstojamoji schema / 132**
  - 5.2.2. Omo dėsnis / 133**
  - 5.2.3. Kirchhofo dėsniai / 134**
- 

## **5.3. Nuolatinio magnetinio srauto grandinių tyrimas** 135

- 5.3.1. Tiesioginis uždavinys / 136**
  - 5.3.2. Atvirkštinis uždavinys / 136**
  - 5.3.3. Charakteristikų sukirtimo metodas / 137**
  - 5.3.4. Elektromagneto traukos jėga / 138**
- 

## **5.4. Ideali ritė su magnetolaidžiu kintamosios srovės grandinėje** 138

- 5.4.1. Tiesinė magnetinė grandinė / 139**
  - 5.4.2. Netiesinė magnetinė grandinė / 140**
  - 5.4.3. Vektorinė diagrama ir atstojamoji schema / 141**
  - 5.4.4. Energijos nuostoliai magnetolaidyje ir jų mažinimo būdai / 143**
- 

## **5.5. Reali ritė su magnetolaidžiu kintamosios srovės grandinėje** 144


- 5.5.1. Atstojamoji schema ir vektorinė diagrama / 145**
  - 5.5.2. Ritė su oro tarpu magnetolaidyje / 146**
- 

Kontroliniai klausimai ir užduotys 147

## 5.1

### Magnetinės grandinės ir jų elementai

Ivairiose technikos srityse plačiai naudojami elektromagnetiniai įtaisai. Tai elektromagnetai (kėlimo, stabdžių), relės ir kontaktoriai, transformatoriai ir magnetiniai stiprintuvai, elektros varikliai ir generatoriai, kai kurie matavimo prietaisai ir keitikliai, keičiantieji neelektrinius dydžius elektriniai, ir daug kitų. Visiems jiems bera yra tai, kad juose vyksta elektromagnetiniai reiškiniai, sukuriami magnetiniai laukai.




**5.1.1. Magnetinis laukas.** Jis **susidaro tarp nuolatinio magneto polių arba apie laidininkus**, kuriais teka srovė (5.1 pav.). Magnetinis laukas grafiškai yra vaizduojamas uždaromis linijomis. Laikoma, kad **susidarančio apie nuolatinį magnetą lauko linijos yra nukreiptos iš magneto šiaurinio poliaus N į pietinį polį S**. Apie laidininką, kuriuo teka srovė, **susidariusio magnetinio lauko linijų kryptis yra nusakoma dešininio sraigto taisykle**.

Svarbiausias dydis, apibūdinantis magnetinio lauko kryptį ir intensyvumą kiekviename jo taške, yra **magnetinės indukcijos vektorius  $\vec{B}$** . Jį galima nubraižyti kaip liestinę magnetinio lauko linijai nagrinėjamame taške (žr. 5.1 pav., b). **Magnetinis laukas yra vienalytis** (homogeninis), jei visuose jo taškuose indukcija yra vienodo didumo ir tos pačios krypties. Magnetinės indukcijos matavimo vienetas – tesla (T).

**Magnetinis srautas  $\Phi$**  yra magnetinės indukcijos vektoriaus srautas pro kokį nors paviršių. Jo matavimo vienetas – vėberis (Wb).

Magnetinis srautas pro be galio mažo ploto  $dS$  paviršiaus elementą (5.2 pav.) apskaičiuojamas šitaip:

$$d\Phi = \vec{B} \cos \alpha dS; \quad (5.1)$$




čia  $\alpha$  – kampus tarp vektorių  $\vec{B}$  ir normalės  $\vec{n}$  plotui  $dS$ . Sandauga  $B \cos \alpha$  yra vektoriaus  $\vec{B}$  projekcija į normalės  $\vec{n}$  kryptį.

Magnetinis srautas pro  $S$  ploto paviršių:

$$\int_S d\Phi = \int_S B \cos \alpha dS. \quad (5.2)$$

Jei paviršius plokščias, o magnetinis laukas vienalytis,



5.1 pav. Magnetinis laukas, kurį sukuria: a – nuolatinis magnetas; b – laidininku tekanti srovė ir c – rite tekanti srovė

$$\Phi = SB \cos \alpha. \quad (5.3)$$

Kai magnetinės indukcijos vektorius  $\vec{B}$  statmenas plokštumai ( $\alpha=0$ ),

$$\Phi = SB. \quad (5.4)$$

Kiekviename magnetinio lauko taške magnetinė indukcija  $\vec{B}$  priklauso nuo aplinkos magnetinių savybių ir **magnetinio lauko stiprumo**  $\vec{H}$ :

$$\vec{B} = \mu_a \vec{H}, \text{ arba skaliarine forma} -$$

$$B = \mu_a H; \quad (5.5)$$

čia  $\mu_a$  – aplinkos medžiagos **absoliutinė magnetinė skvarba**. Jos matavimo vienetas – henris metrui ( $H/m$ ). Magnetinio lauko stiprumo matavimo vienetas – amperas metrui ( $A/m$ ).

Praktikoje dažniau naudojamas **santykine magnetine skvarba**  $\mu_r$ , kuri rodo, kiek kartų įvairių medžiagų  $\mu_a$  yra didesnė ar mažesnė už tuščios magnetinę skvarbą  $\mu_0$ :

$$\mu_r = \mu_a / \mu_0. \quad (5.6)$$


Paprastai  $\mu_r$ , pateikiamos žinynuose, o žinant, kad  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$  (ji dar vadinama magnetine konstanta), iš (5.6) išraiškos galima apskaičiuoti medžiagos  $\mu_a = \mu_r \mu_0$ .

**5.1.2. Magnetinės medžiagos.** Apie medžiagos magnetines savybes galima spręsti iš (5.5) lygtimi užrašytose indukcijos  $B=f(H)$ , kuri yra vadinama **imagnetinimo charakteristika**. Iš (5.5) ir (5.6) lygybių ją galime užrašyti iš šitaip:


$$B = \mu_r \mu_0 H. \quad (5.7)$$

Pagal santykinės magnetinės skvarbos didumą visas medžiagas galima suskirstyti į dvi skirtingas grupes: 1) **nemagnetines**, kurių  $\mu_r$  šiek tiek mažesnė už vienetą (diamagnetikai) ar šiek tiek didesnė už vienetą (paramagnetikai); praktiškai galime laikyti, kad jų  $\mu_r \approx 1$ ; 2) **magnetines** (feromagnetikus ir ferimagnetikus), kurių  $\mu_r \gg 1$  ir **priklauso nuo magnetinio lauko stiprumo**:  $\mu_r = f(H)$ .

Nemagnetinių medžiagų indukciją laikysime lygia tuščios indukcijai:  $B \approx B_0 = \mu_0 H$ , o jų imagnetinimo charakteristiką – tiese (5.3 pav.).



5.2 pav.



5.3 pav. Nemagnetinės (1) ir magnetinės (2) medžiagos pradinio imagnetinimo charakteristikos  $B = f(H)$  ir magnetinės medžiagos  $\mu_r = f(H)$  (3)


**Magnetinių medžiagų magnetinė skvarba priklauso nuo lauko stiprumo:** kai pastarasis didėja, ji taip pat gana sparčiai didėja. Pasiekusi maksimumą  $\mu_{r\max}$ , ji pradedė mažėti, kol medžiaga įsitinama. Įsitintą magnetiką galime laikyti nemagnetiku, nes jo  $\mu_r$  labai sumažėja. Neįsitintų magnetinių medžiagų magnetinė indukcija, esant tam pačiam lauko stiprumui  $H$ , esti daug (šimtus ar tūkstančius) kartų didesnė nei nemagnetinių.

**Magnetinę medžiagą cikliškai magnetinant kintamo stiprumo ir krypties magnetiniu lauku** (tokie reiškiniai vyksta, kai elektromagneto vijomis teka kintamoji srovė),  $B = f(H)$  kreivė yra uždara magnetinės histerezės kilpa (5.4 pav.). Jos dalys  $OM$  ir  $ON$ , prasidedančios iš koordinatačių pradžios, yra pradinio įmagnetinimo kreivės. Jei magnetinė medžiaga įmagnetinama iki soties, tai  $H_{\max} = \pm H_s$  ir  $B_{\max} = \pm B_s$ . Pašalinus magnetinį lauką, magnetinėje medžiagoje lieka liktinė indukcija  $\pm B_r$ , kurią galima panaikinti lauko stiprumu  $\mp H_c$ . Jis vadinamas koerciniu magnetinio lauko stiprumu. Histerezės kilpos plotas proporcingas magnetinės histerezės nuostoliams, t. y. energijai, kuri suvartojama medžiagos vienkartiniam permagnetinimui.


Pagal histerezės kilpos formą magnetinės medžiagos yra skirstomos į minkštamagnetes ir kietamagnetes (5.5 pav.). Minkštamagnečių kilpa siaura ir didelė  $\mu_{r\max}$ ; jos įmagnetina iki soties arba persimagnetina silpnuoose laukoose. Jų magnetinės indukcijos pakankamai didelės, koercityvioji jėga  $|H_c| < 4$  kA/m, o magnetinės histerezės nuostoliai maži. Kietamagnečių – kilpa plati; jos pasižymi stipriu koercityviuoju lauku ( $|H_c| \geq 4$  kA/m) ir gana didele liktine indukcija. Jų histerezės nuostoliai dideli.

Dažniausiai naudojami feromagnetikai yra geležis, nikelis, kobačtas ir specialūs jų lydiniai. Nors jų specifinė elektrinė varža gana didelė, bet jie yra laidininkai, todėl permagnetinant juose gaunami dar papildomi nuostoliai dėl sūkurinių sroviių.


Minkštamagnečiai feromagnetikai yra naudojami transformatorių, elektros variklių, generatorių ir kitų pramoninio dažnio elektros aparatu magnetolaidžiams. Tai įvairūs elektrotechniniai plienai ir permalojus (geležies ir nikelio lydinys), kurio histerezės kilpa yra beveik stačiakampė ir labai siaura. Kai kurių iš jų pradinio įmagnetinimo kreivės pateiktos 5.6 paveiksle. Kietamagnečiai feromagnetikai naudojami nuolatiniam magnetams (matavimo prietaisose, elektros varikliuose), kur reikalingas didelis koercinis magnetinio lauko stiprumas, o permagnetinimo nuostoliai reikšmės neturi.



5.4 pav. Magnetinės medžiagos histerezės kilpa



5.5 pav. Minkštamagnetės (1, 2) ir kietamagnetės (3) medžiagos histerezės kilpos



5.6 pav. Kai kurių medžiagų pradinio įmagnetinimo charakteristikos

Ferimagnetikai yra kristalinės medžiagos, susidedančios iš cheminių elementų joninių junginių. Didžiausią jų grupę sudaro minkštagnagėčiai feritalai, kurių koercinės magnetinio lauko stiprumas mažas ir iermagnetinimo nuostoliai nedideli. Jų specifinė elektrinė varža didelė, odi į juose nuostoliai dėl sūkurinių srovų labai maži. Jie naudojami tais atvejais, kai magnetinis laukas kinta dideliu dažniu, ričiu, transformatorių magnetolaidžiams ir antenoms radiotechnikoje. Gaminami ninkštamatagėčiai feritalai su beveik stačiakampe histeresės kilpa. Jų magnetinės indukcijos kryptis, pakeitus išorinio magnetinio lauko crypti, pakinta beveik šiuoliu. Jie naudojami ESM loginiuose ir atmimies elementoose, automatinės bekontaktės relėse.

Minkštamatagėčiai medžiagos yra ir magnetodielektrikai, kurie gaminami iš feromagnetiku (permalojaus arba geležies) ir dielektrinės medžiagos miltelių mišinio taip, kad kiekviena feromagnetiko dalelė padengiamama dielektrine plėvele. Jų sanytinė magnetinė skvarba nėra labai dideli (nuo keleto iki kelių dešimčių). Šios medžiagos naudojamos tais atvejais, kai reikia turėti tiesinę  $B=f(H)$  priklausomybę.


**5.1.3. Magnetinių grandinių klasifikacija.** Magnetinė grandinė vadinsime visumą elementų, tarp kurių yra magnetikų ir kuriuose susidaro magnetinis laukas. Panašiai kaip elektrinėje, joje galima išskirti dvi dalis (5.7 pav.): 1) magnetovaros jėgos (MVJ) šaltinių, sudarančių magnetinį lauką; 2) dalį, kurioje tas laukas sudaromas. Jei ji pagaminta iš magnetinės medžiagos, tai vadinama magnetolaidžiu. Magnetinėje grandinėje vykstančius elektromagnetinius reiškinius galima apibūdinti ryšiais tarp MVJ, magnetinio srauto ir magnetinių potencialų skirtumo.

Reikiamas konfigūracijos magnetinis laukas gaunamas, parenkant magnetolaidžio geometrinius parametrus. Dalis magnetinio lauko susidaro ore apie magnetolaidžių (žr. 5.7 pav., b). Tai vadinamasis skaidos magnetinis laukas. Skaidos magnetinis srautas  $\Phi_d$  esti tuo didesnis lyginant su magnetolaidžio magnetiniu srautu  $\Phi$ , kuo indukcija yra artimesnė magnetinės soties indukcijai.

Magnetinės grandinės gali neturėti oro tarpo arba jį turėti (žr. 5.7 pav.). Kadangi oras yra nemagnetikas, tai net ir visai nedidelis (dešimtųjų ar šimtųjų milimetro dailių) oro tarpas labai pablogina grandinės magnetines savybes.

Kaip ir elektrinės grandinės, magnetinės grandinės gali būti: a) nešakotos, kai grandinė turi vieną kontūrą ir magnetinis srautas visose jos dalyse vienodas (5.8 pav., a, b, c, e); b) šakotos, kai grandinėje yra kelios šakos su skirtingais magnetiniai srautais (5.8 pav., d, f). Ir vienos, ir kitos gali turėti po vieną ar po kelis MVJ šaltinius.

Pagal MVJ pobūdį magnetinės grandinės gali būti klasifikuojamos taip: a) nuolatinės MVJ (su nuolatiniu magnetu arba rite, kuria teka nuolatinė srovė); b) kintamosios MVJ (su rite, kuria teka kintamoji srovė); c) mišriosios MVJ, kurių sukuria nuolatinės ir kintamosios MVJ šaltiniai.



5.8 pav. Kai kurių elektrinių įrenginių magnetinės grandinės

## 5.2

## Nuolatinio magnetinio srauto magnetinių grandinių dėsniai

Pastebėta, kad **ryšiai tarp svarbiausių dydžių** (5.1 lentelė) **elektrinėje ir magnetinėje grandinėje yra panašūs**. Dėl to sakoma, kad **magnetinės grandinės yra analogiškos elektrinėms ir jas galima tirti elektrinių grandinių tyrimo metodais**. Žinoma, svarbu nepamiršti, kad **ši analogija yra tik formalii, nes magnetinėse ir elektroinėse grandinėse vyksta visiškai skirtinių fiziniai procesai**. Magnetinių grandinių tyrimui palengvinti sklaidos laukų dažniausiai nepaisoma. Jei to padaryti negalima, sklaidos įtaka paprastai įvertinama tam tikru santykiu padidinant ar sumažinant skaičiavimo rezultatą.


**5.1 lentelė. Analogiški elektriniai ir magnetiniai dydžiai bei jų matavimo vienetai**

Elektriniai dydžiai	Magnetiniai dydžiai
EVJ $E$ (V)	MVJ $F_m$ (A)
Srovė $I$ (A)	Srautas $\Phi$ (Wb)
Elektrinė varža $R$ ( $\Omega$ )	Magnetinė varža $R_m$ ( $H^{-1}$ )
Itampa $U$ (V)	Magnetinė itampa $U_m$ (A)

**5.2.1. Magnetinės grandinės atstojamoji schema.** Atsižvelgiant į magnetinių ir elektrinių grandinių formaliąjį analogiją, kiekvienai magnetinei grandinei galima nubraižyti atstojamąją schemą. **Joje vaizduojamas MVJ šaltinis ir kiti elementai, laikant, kad jie turi magnetinę varžą  $R_m$  magnetiniams srautui  $\Phi$ .** Visų magnetikų, kurių įmagnetinimo charakteristikos  $B=f(H)$  yra netiesinės, magnetinė skvarba, taigi ir magnetinė varža, priklauso nuo magnetinio lauko stiprumo. Tokie magnetikai schemae vaizduojami kaip netiesiniai elementai. Magnetikai, kurių  $B=f(H)$  yra tiesės, taip pat visi nemagnetikai (pavyzdžiui, oras, bronza, aluminis, kartonas ir kt.), kurių magnetinė skvarba yra pastovi, vaizduojami kaip tiesiniai elementai.

Paprasčiausia magnetinė grandinė yra **vienalytė**. Tai nešakota be oro tarpo magnetinė grandinė (5.9 pav.), kurios magnetolaidis padarytas iš vienodo skerspjūvio to paties magnetiko. **Dažniausiai magnetolaidžio magnetinė skvarba néra pastovi, todėl atstojamojoje schemae yra vaizduojamas netiesinis elementas  $R_m$ , o jai analogiškoje elektroinėje – netiesinis rezistorius  $R(I)$ .**

**Nevienalytės magnetinės grandinės** gali būti įvairios. Jos gali turėti oro tarpa ar jo neturėti, jų magnetolaidžio dalys gali būti nevienodo skerspjūvio ar iš nevienodo magnetiko. Pavyzdžiu, išpjovus dalį vienalytės grandinės magnetolaidžio, susidaro oro tarpas ir gaunama nevienalytė magnetinė grandinė (5.10 pav.). Kadangi oro tarpas yra nemagnetikas ( $\mu_r \approx 1$ ), jis atstojamojoje schemae yra vaizduojamas tiesiniu elementu  $R_{m\delta}$  (elektrinėje –  $R_1$ ), o mag-



**5.9 pav. Vienalytė magnetinė grandinė (a), jos atstojamoji (b) ir jai analogiškos elektrinės grandinės (c) schema**

netikas, kurio  $\mu_r = \text{var}$ , – netiesiniu elementu  $R_m$  (elektrinėje –  $R_2(I)$ ). 5.9 ir 5.10 pav. schemose sužymėti magnetiniai ir jiems analogiški elektriniai dydžiai.

**5.2.2. Omo dėsnis.** Paprastumo dėlei pasirinksime vienalytę magnetinę grandinę (žr. 5.9 pav.). Nuolatinė srovė, tekanti rite, sukuria magnetolaidyje nuolatinį magnetinį srautą  $\Phi$ . Nepaisydami sklaidos srauto, galime laikyti, kad  $\Phi$  yra vienodas visame magnetolaidyje. **Grandinės MVJ yra lygi ritės vių skaičiaus  $N$  ir rite tekančios srovės  $I$  sandaugai:**

$$F_m = NI. \quad (5.8)$$

Vienalytei magnetinei grandinei analogiška nešakota elektrinė grandinė, kuriai galime Omo dėsnį užrašyti šitaip:  $I = E/R$ . **Pakeisime elektrinius dydžius jiems analogiškais magnetiniais: srovę – magnetiniu srautu, EVJ – MVJ, elektrinę varžą – magnetinę.** Tuo būdu **vienalytei magnetinei grandinei Omo dėsnį galėsime užrašyti šitaip:**

$$\Phi = F_m / R_m. \quad (5.9)$$

### Grandinės magnetinė varža

$$R_m = l / (\mu_a S); \quad (5.10)$$


čia  $l$  – vidurinės magnetinės linijos ilgis,  $\mu_a$  – medžiagos magnetinė skvarba,  $S$  – magnetolaidžio skerspjūvis.

Kaip matome, magnetinės varžos išraiška panaši į elektrines:  $R = l / (\gamma S)$ .

**Magnetinis laidumas** yra atvirkščias magnetinei varžai dydis:

$$\Lambda = 1/R_m = \mu_a S/l. \quad (5.11)$$

Magnetolaidžiai naudojami daugelyje elektromagnetinių įtaisų. Kad galėtume išsaugoti, kodėl taip yra, palenginkime dvi ritės. Tarkime, kad kiekvienos ritės vių skaičius yra  $N$  ir teka srovė  $I$ , todėl abiejų ričių MVJ yra vienodos:  $F_m = NI$ . Pirmoji ritė magnetolaidžio neturi. Jos magnetinis laukas sudaromas ore ir magnetinis srautas  $\Phi_\delta = F_m / R_{m\delta}$ . Antroji ritė turi neįsotinto magnetiko magnetolaidį, kurio magnetinė skvarba daug didesnė negu pro:  $\mu_a \gg \mu_0$ . Magnetolaidžio magnetinė varža daug ma-



5.10 pav. Nevienalytė magnetinė grandinė (a), jos atstojamoji (b) ir jai analogiškos elektrinės grandinės (c) schema

žesnė negu oro:  $R_m \ll R_{m\delta}$ . Matome, kad magnetolaidžio magnetinis srautas  $\Phi = F_m / R_m$  ir yra daug didesnis:  $\Phi \gg \Phi_\delta$ . Kaip tik dėl to kartais sakoma, kad magnetolaidis „sustiprina“ magnetinį srautą.

Praktiškai dažniausiai reikia sudaryti elektromagnetinio įtaiso tam tikrą magnetinį srautą. Panaudojus magnetolaidį, jį galima sukurti esant mažesnei MVJ. Vadinas, ritės laidų skerspjūvis arba vijų skaičius gali būti mažesni. Tokio įtaiso srovė mažesnė, todėl mažesni ir energijos nuostoliai.

Iš pilnutinės srovės dėsnio:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = NI. \quad (5.12)$$

Nagrinėjamos vienalytės grandinės indukcija  $B$  yra pastovi, lauko stiprumas  $H$  taip pat pastovus. Kairiąja (5.12) lygties pusę galime užrašyti šitaip:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = \oint H \cos(\vec{H}, \vec{l}) dl = H \oint dl = HI.$$

Irašę gautą sandaugą į (5.12) ir pasinaudoję (5.8) bei (5.9) lygtimis, turime:  $lH = R_m \Phi$ . Matome, kad abi šios sandaugos gali būti vadintinos **magnetine įtampa**, kuri dažniausiai apskaičiuojama šitaip:

$$U_m = lH. \quad (5.13)$$

Vienalytės magnetinės grandinės  $F_m = R_m \Phi$ , todėl:

$$F_m = lH. \quad (5.14)$$

Jei magnetinė grandinė neviensalytė (magnetolaidis ne iš vienos medžiagos ar neviendodo skerspjūvio), indukcijos ir magnetinio lauko stiprumai atskirose jos dalyse yra neviendomi. Tokioms grandinėms tirti taikomas II Kirchhoffo dėsnis.


**5.2.3. Kirchhofo dėsniai. I. Kiekvieno šakotos magnetinės grandinės mazgo magnetinių srautų algebrinė suma lygi nuliui:**

$$\Sigma \Phi = 0. \quad (5.15)$$

5.11 paveiksllo magnetinei grandinei

$$\Phi_1 - \Phi_2 - \Phi_3 = 0 \text{ arba } \Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3.$$

**II. Magnetinės grandinės kontūro magnetinių įtampų algebrinė suma yra lygi magnetoverbos jėgų algebrinei su-**



5.11 pav. Dviejų mazgų šakota magnetinė grandinė

**mai.** Šis dėsnis išplaukia iš pilnutinės srovės dėsnio. Kai MVJ yra kelios,

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = \Sigma F_m,$$

o pakeitus integralo ženklą sumos ženklu,

$$\Sigma (IH) = \Sigma F_m. \quad (5.16)$$

Pavyzdžiu, 5.10 pav. magnetinei grandinei II Kirchhoffo dėsnį galime užrašyti šitaip:

$$IH + I_\delta H_\delta = F_m; \quad (5.17)$$

čia  $I$  ir  $I_\delta$  – vidurinės magnetinės linijos ilgis magnetike ir oro tarpe,

$H$  ir  $H_\delta$  – magnetiko ir oro tarpo magnetinio lauko stiprumas.

Prisiminę, kad  $IH = R_m \Phi$  ir  $I_\delta H_\delta = R_{m\delta} \Phi$ , gausime  $(R_m + R_{m\delta})\Phi = F_m$ , arba

$$\Phi = NI / (R_m + R_{m\delta}). \quad (5.18)$$

Grandinės magnetinę varžą sudaro magnetolaidžio ir oro tarpo varžos  $R_m$  ir  $R_{m\delta}$ . Kadangi oro tarpo magnetinė skvarba daug mažesnė už magnetiko ( $\mu_0 \ll \mu_a$ ), tai paprastai  $R_{m\delta} \gg R_m$ . Vadinas, magnetinėje grandinėje padarius net labai nedidelį oro tarpą, gali tekti gana žymiai padidinti MVJ (nekeičiant vių skaičiaus, – ritės srovę), norint, kad magnetinis srautas nepakistų.

### 5.3

## Nuolatinio magnetinio srauto grandinių tyrimas

Išnagrinėsime nešakotos, nevienalytės magnetinės grandinės tyrimo metodus, kurie gali būti taikomi ir sudėtingesnėms magnetinėms grandinėms tirti. **Laikysime, kad magnetolaidis yra idealus:** nėra iš anksto įmagnetintas, oro tarpe ir jo pakraščiuose magnetinio lauko linijos yra lygiagrečios, sklaidos srauto nėra. Grandinėje yra vienas MVJ šaltinis.

### 5.3.1. Tiesioginis uždavinys. Žinomi magnetolaidžio matmenys, medžiaga ir magnetinis srautas $\Phi$ . Reikia nustatyti MVJ.

Iš (5.16) II Kirchhofo dėsnio:

$$I_1 H_1 + I_2 H_2 + \dots + I_8 H_8 = F_m. \quad (5.19)$$

Apskaičiavę iš (5.4) lygybės magnetinės grandinės dailių indukcijos vertes:  $B_1=\Phi/S_1$ ;  $B_2=\Phi/S_2$ ; ...  $B_8=\Phi/S_8$ , magnetinio lauko stiprumą  $H_1$ ,  $H_2$  ... galime atskaiti iš žinyneose rastų magnetikų įmagnetinimo charakteristikų  $B=f(H)$ . Oro tarpo magnetinio lauko stiprumas:

$$H_8 = B_8/\mu_0 = 0,8 \cdot 10^6 B_8. \quad (5.20)$$

**5.1 pavyzdys.** Vienalytės magnetinės grandinės (žr. 5.9 pav.), kurios lieto plieno magnetolaidžio skerspjūvio plotas  $S=9 \text{ cm}^2$ , viduriinės magnetinės linijos ilgis yra 60 cm. Magnetinis srautas –  $1,08 \cdot 10^{-3}$  Wb. Apskaičiuokime MVJ.

Sprendimą s. Iš (5.4) lygybės  $B=\Phi/S=1,08 \cdot 10^{-3}/(9 \cdot 10^{-4})=1,22 \text{ T}$ . Iš įmagnetinimo charakteristikos (žr. 5.6 pav.)\* atskaitome:  $H=1300 \text{ A/m}$ . Iš (5.14) lygybės:  $F_m=IH=60 \cdot 10^{-3} \cdot 1300=780 \text{ A}$ .

**5.2 pavyzdys.** Elektromagneto (5.12 pav.) magnetolaidis, kurio  $S_1=10 \text{ cm}^2$ ,  $S_2=12 \text{ cm}^2$ ,  $I_1=20 \text{ cm}$ ,  $I_2=8 \text{ cm}$ , pagamintas iš lakštinio elektrotechninio plieno. Ritė turi 1000 vių. Apskaičiuokime, kokia turi būti ritės srovė, kad magnetinis srautas būtų  $1,4 \cdot 10^{-3}$  Wb, kai oro tarpo  $I_8$  lygus: 1) nuliui; 2) 0,1 mm; 3) 1,0 mm.


Sprendimą s.  $B_1=B_8=\Phi/S_1=1,4 \cdot 10^{-3}/(10 \cdot 10^{-4})=1,4 \text{ T}$ ;  $B_2=\Phi/S_2=1,4 \cdot 10^{-3}/(12 \cdot 10^{-4})=1,17 \text{ T}$ . Iš 5.6 pav. atskaitome:  $H_1=1200 \text{ A/m}$ ,  $H_2=500 \text{ A/m}$ . 1) Kai oro tarpo nėra, iš (5.19) lygybės:  $F_m=I_1 H_1 + I_2 H_2 = 20 \cdot 10^{-2} \cdot 1200 + 8 \cdot 10^{-2} \cdot 500 = 280 \text{ A}$ . Kai oro tarpas yra, skaičiuojant MVJ reikia pridėti oro tarpo magnetinį įtamپą  $I_8 H_8$ . Oro tarpo lauko stiprumas iš (5.20):  $H_8=0,8 \cdot 10^6 \cdot 1,4=1,12 \cdot 10^6 \text{ A/m}$ . 2)  $I_8 H_8=0,1 \cdot 10^{-3} \cdot 1,12 \cdot 10^6=112 \text{ A}$ . 3)  $I_8 H_8=1,0 \cdot 10^{-3} \cdot 1,12 \cdot 10^6=1120 \text{ A}$ . Elektromagneto ritės srovę apskaičiuosime iš (5.8) lygties. Skaičiavimo rezultatai surašyti 5.2 lentelėje.

Kai matome, atitraukus elektromagneto judamają dalį – inkarą – tiek, kad abu oro tarpai sudarytų po 0,05 mm, srovė turi būti 1,4 kartu didesnė. Kai inkaras yra 0,5 mm atstumu nuo šerdies, srovė turi būti 5 kartus didesnė, kad magnetinis srautas liktų tokis pat, kaip be oro tarpo.

### 5.3.2. Atvirkštinis uždavinys. Žinomi magnetinės grandinės matmenys, medžiaga ir MVJ. Reikia nustatyti magnetinių srautų.

Kadangi yra nežinomi visi (5.19) lyties kairiosios pusės nariai, o žinoma tik jų suma, tai magnetinj srautų galima skaičiuoti priartėjimo keliu, taikant tiesioginio uždavinio sprendimo būdą. Spėtinai pasirinkus ieškomojo mag-

\* Nubraižytomis įmagnetinimo charakteristikomis naudosimės spręsdami pavyzdžius tik dėl vaizdumo. Iš tiesų 5.6 pav. kreivų tikslumas skaičiavimams yra nepakankamas, todėl reikia naudotis žinyneose pateiktomis  $B=f(H)$  kreivėmis arba lentelėmis.




5.12 pav.

### 5.2 lentelė. 5.2 pavyzdžio skaičiavimo rezultatai

$I_8$ mm	$(I_1 H_1 +$ $+ I_2 H_2)$ A	$I_8 H_8$ A	$F_m$ A	$I$ A
0	280		0	280 0,280
0,1	280	112	392 0,392	
1,0	280	1120	1400 1,400	

netinio srauto vertę, apskaičiuojama tiriamosios magnetinės grandinės MVJ, kuri sukuria pasirinktą magnetinį srautą. Be abejo, gauta MVJ bus kitokia, negu nurodyta uždavinio sąlygoje. Po to tenka pasirinkti kitą  $\Phi$  vertę ir, vėl išsprendus tiesioginį uždavinį, gauti kitą MVJ vertę. Tai kartojama keletą kartų, kol gaunama tiriamosios magnetinės grandinės magnetinio srauto priklausomybė nuo MVJ:  $\Phi=f(F_m)$  (5.13 pav.). Kreivę galima nubraižyti tuo tiksliau, kuo daugiau jos taškų apskaičiuota ir kuo jie artimesni sprendinio koordinatėms. Pasinaudojus uždavinio sąlygoje nurodyta MVJ, iš kreivės  $\Phi=f(F_m)$  atskaitomas ieškomas magnetinis srautas.

Neturint magnetinių grandinių tyrimo patirties, būna nelengva pasirinkti pirmąją  $\Phi$  vertę, kuri nelabai skirtusi nuo ieškomosios. Tarkime, kad tiriamą 5.10 pav. magnetinę grandinę. Jai tinka (5.18) Omo dėsnio išraiška. Paprastai  $R_m \ll R_{m\delta}$ , todėl pradžioje patartina nepaisyti magnetiko magnetinės varžos ( $R_m \approx 0$ ) ir apskaičiuoti magnetinį srautą  $\Phi' = NI/R_{m\delta}$  naudojantis žinoma MVJ verte. Iš tiesų šis srautas yra šiek tiek didesnis už tikrajį, bet, išsprendus tiesioginį uždavinį, galima apskaičiuoti šį srautą kuriančią MVJ  $F'_m$  ir gauti pirmajį  $\Phi = f(F_m)$  tašką. Po to reikia parinkti kitą magnetinio srauto vertę  $\Phi'' < \Phi'$  taip, kad žinoma MVJ būtų mažesnė už apskaičiuotą  $F''_m$ . Jei norime nubraižyti  $\Phi=f(F_m)$  tiksliau, galime pasirinkti dar keletą magnetinio srauto verčių, kurios būtų mažesnės už  $\Phi'$ , bet didesnės už  $\Phi''$ . Paprastai tikslumas būna pakankamas, jei yra apskaičiuojamos trijų keturių taškų koordinatės, t. y. tiesioginis uždavinys išsprendžiamas 3–4 kartus. Skaičiavimams tikslina taikyti ESM.



5.13 pav.  $\Phi=f(F_m)$ , gaunama sprendžiant atvirkštinį uždavinį



**5.3.3. Charakteristikų sukirtimo metodas.** Tai netiesinių elektrinių ir magnetinių grandinių tyrimo metodas, kuri pailiustruosime 5.14 pav., a pavaizduotos grandinės tyrimu. Grandinė sudaryta iš netiesinio (magnetikas) ir tiesinio (oro tarpas) elementų. Oro tarpo magnetinę varžą sutarkime laikyti MVJ šaltinio vidine varžą. Panašiai kaip ir elektrinei grandinei (žr. 1.7.3), sudarome dviejų lygčių sistemą:

$$\begin{cases} (1) U_m = f(\Phi), \\ (2) U_m = F_m - R_{m\delta} \Phi; \end{cases} \quad (5.21)$$

čia  $U_m = IH$  – netiesinio elemento magnetinė įtampa, lygi MVJ ir oro tarpo magnetinės įtampos skirtumui.

Paprastai žinynuose pateikiamos magnetikų įmagnetinimo charakteristikos  $B=f(H)$ . Kadangi  $B=\Phi/S$ , o  $IH=U_m$ , įmagnetinimo charakteristiką nesunku perskaiciuoti iš  $\Phi=f(U_m)$ , kuri yra tokio pat pobūdžio, kaip  $B=f(H)$ .

Antroji lygtis yra MVJ šaltinio išorinė charakteristika, kuri yra tiesės ir braižoma per du „tuščiosios eigos“ ir „trumpojo jungimo“ režimų taškus: 1)  $\Phi_0=0$ ;  $U_{m0}=F_m$ ; 2)  $U_{mk}=0$ ;  $\Phi_k=F_m/R_{m\delta}$ . Abiejų charakteristikų sankir-



5.14 pav. Nevienalytė magnetinė grandinė (a), jos atstojamoji schema (b) ir grafinis tyrimas (c)

tos koordinatės  $\Phi_A$  ir  $U_{mA}$  yra lygčių sistemos sprendiniai. Magnetinio lauko stiprumas magnetolaidyje  $H_1 = U_{mA}/l_1$ , o magnetinė indukcija  $B = \Phi_A/S$ . Oro tarpo  $H_\delta = (U_{m0} - U_{mA})/l_\delta = (F_m - U_{mA})/l_\delta$ , o magnetinė indukcija yra tokia pat.

Kai magnetinę grandinę sudaro ne vienas, o keli magnetikai, jų  $\Phi = f(U_m)$  charakteristikas galima susumoti ir gauti atstojamąją (žr. 1.7.4), ir po to taikyti charakteristikų sukirtimo metodą.

**5.3.4. Elektromagneto traukos jėga.** Nuolatiniai elektromagnetai naudojami daiktams iš magnetinių medžiagų pakelti arba perkelti, tvirtinti detalėms metalo apdirbimo staklėse ir pan.

Dažnai tenka spręsti nuolatinio elektromagneto jėgos skaičiavimo uždavinius, kurie iš esmės yra magnetinių grandinių tyrimo uždaviniai. Priklausomai nuo to, kokie magnetinės grandinės parametrai yra žinomi, **mechaninę traukos jėgą galima apskaičiuoti šitaip:**

$$F_{mec} = S_\delta B_\delta H_\delta / 2 = S_\delta B_\delta^2 / (2\mu_0) = 0,4 \cdot 10^6 S_\delta B_\delta^2; \quad (5.22)$$

čia  $S_\delta$ ,  $B_\delta$ ,  $H_\delta$ ,  $\mu_0$  – oro tarpo geometriniai ir magnetiniai parametrai.

Nors iš (5.22) išraiškos tiesiogiai nematomė traukos jėgos atvirkštinės priklausomybės nuo oro tarpo  $l_\delta$ , bet, kaip žinome, nuo oro tarpo didumo labai priklauso magnetinės grandinės varža. Kuo oro tarpas didesnis, tuo didesnė magnetinė varža. Esant tai pačiai MVJ, gaunama mažesnė indukcija, taigi ir traukos jėga.

## 5.4

### Ideali ritė su magnetolaidžiu kintamosios srovės grandinėje

Daugumoje elektrotechninių įrenginių yra naudojami įtaisai su kintamosios srovės elektromagnetais. Tai įvairūs droseliai, traukos elektromagnetai, relēs, kontaktoriai, neelektrinių dydžių keitikliai, transformatoriai, kintamosios srovės elektros mašinos. Visuose šiuose įrenginiuose yra kintamosios srovės magnetovaros jėgos šaltinis ir magnetinės medžiagos magnetolaidis. **Visi elektriniai –  $u(t)$ ,  $i(t)$ ,  $e(t)$  – ir magnetiniai –  $\Phi(t)$ ,  $B(t)$ ,  $H(t)$  – dydžiai yra kintamieji.** Kintamojo magnetinio lauko

grandinėse atsiranda specifiniai reiškiniai, nebūdingi nuo latinio srauto magnetinėms grandinėms.

**Idealia rite vadinsime tokią, kurios aktyvioji varža  $R=0$ , sklaidos srautas  $\Phi_d=0$ .** Praktiškai ritę galima laikyti idealia, kai  $R \ll X_L$  ir  $\Phi_d \ll \Phi$ . Laikysime, kad ritės magnetinė grandinė yra vienalytė (5.15 pav.).

**5.4.1. Tiesinė magnetinė grandinė.** Tiesine vadinama magnetinė grandinė, kurios magnetolaidžio įmagnetinimo charakteristika  $B=f(H)$  yra tiesė. (Tarkime, kad magnetolaidyje nėra nuostolių dėl sūkurinių srovių).

Kadangi  $B=\Phi/S$ , o  $IH=Ni$  (žr. (5.4), (5.8) ir (5.13) lygtis), magnetolaidžio vėberamperinė charakteristika  $\Phi=f(i)$  yra tokio pat pobūdžio kaip ir  $B=f(H)$ , t.y. tiesė (5.16 pav.). Ritės pilnutinis srautas

$$\Psi = N\Phi. \quad (5.23)$$

Prisiminę, kad  $\Psi=Li$  (žr. (2.17)), vėberamperinę charakteristiką galime užrašyti šitaip:  $\Phi=(L/N)i$ . Žinodami, kad  $\Phi=F_m/R_m$ , o  $F_m=Ni$  (žr. (5.9) ir (5.8)), ritės induktivumą  $L$  galime išreikšti šitokia formulė:


$$L = N^2/R_m. \quad (5.24)$$

Magnetiko įmagnetinimo charakteristika  $B=\mu_a H$  yra tiesė, kai jo magnetinė skvarba  $\mu_a=\text{const}$ . Vadinas, nagrinėjamos magnetinės grandinės  $R_m=\text{const}$  (žr. (5.10)) ir ritės induktivumas  $L=\text{const}$ . Kai rite tekančios srovės dažnis pastovus, ritės induktivioji varža  $X_L=\omega L$  taip pat pastovi. Tokios ritės voltamperinė charakteristika  $U=f(I)$  yra tiesė (žr. 5.16 pav.), todėl nagrinėjamoji ritė kintamosios srovės grandinėje yra idealus induktivus tiesinis imtuvas.


Antra vertus, magnetiko magnetinė skvarba papras tai esti daug didesnė negu oro ( $\mu_a \gg \mu_0$ ), todėl **ritės su magnetolaidžiu magnetinės grandinės varža** (žr. (5.10)) **yra daug mažesnė**. Dėl to ritės induktivumas, vadinas, ir induktivioji varža, yra daug didesni. Prijungę prie kintamosios įtampos tinklo ritę su magnetolaidžiu ir tokią pat ritę be jo, pastebėsime, kad pirmajā teka silpnesnė srovė:  $I = \underline{U}/(jX_L)$ . Srovė bus tuo silpnesnė, kuo magnetolaidžio magnetinės savybės geresnės – kuo didesnė jo magnetinė skvarba.

Nagrinėjamos ritės srovė, įtampa ir EVJ yra sinusiniai dydžiai, kuriuos galime užrašyti šitaip (žr. 2.3):

$$i = I_m \sin \omega t; \quad u = U_m \sin (\omega t + \pi/2); \\ e_L = E_m \sin (\omega t + \pi/2). \quad (5.25)$$



5.15 pav. Idealiros ritės su idealiu magnetolaidžiu magnetinė grandinė (a) ir elektrinė schema (b)



5.16 pav. Idealiros ritės, kurios magnetinė grandinė tiesinė, įmagnetinimo, vėberamperinė ir voltamperinė charakteristika

### Magnetinis srautas

$$\Phi(t) = (L/N) i = (L/N) I_m \sin \omega t = \Phi_m \sin \omega t \quad (5.26)$$

yra proporcingsas srovei ir sutampa su ja faze.

Užrašysime visus dydžius kompleksine forma:

$$\begin{aligned} \underline{\Phi} &= \Phi; \quad \underline{I} = I; \quad \underline{U} = jU = U e^{j90^\circ}; \\ \underline{E_L} &= jE_L = E_L e^{j90^\circ} \end{aligned} \quad (5.27)$$

ir pavaizduosime juos grafiškai (5.17 pav.).

Magnetinio srauto amplitudę galime išreikšti iš (5.26) lygties. Prisiminė, kad pagal Omo dėsnį  $I_m = U_m / (\omega L)$ , galime parašyti:  $\Phi_m = L I_m / N = L U_m / (N \omega L)$ . Iš čia:

$$\Phi_m = U_m / (\omega N). \quad (5.28)$$


Ritės magnetinis srautas yra proporcingsas jos įtampai, kai dažnis  $\omega$  yra pastovus.

Idealios ritės įtampa ir EVJ yra tos pačios fazės vienodū amplitudžių sinusiniai dydžiai, nes pagal II Kirchhofo dėsnį:  $u = e_L$ . Iš čia:  $U_m = E_m$ . Pagal (5.28) lygtį:

$$U_m = E_m = \omega N \Phi_m = 2\pi f N \Phi_m. \quad (5.29)$$

Efektinė EVJ vertė:  $E = E_m / \sqrt{2} = (2\pi / \sqrt{2}) f N \Phi_m$  arba

$$E = 4,44 f N \Phi_m. \quad (5.30)$$




5.17 pav. Idealios ritės, kurios magnetinė grandinė tiesinė, vektorinė diagrama

**5.4.2. Netiesinė magnetinė grandinė.** Daugumos elektromagnetinių įrenginių magnetolaidžiai yra gaminami iš minkštamegnečių medžiagų. Pastarųjų histerezės kilpa yra siaura, todėl dažnai galima laikyti, kad jos plotas yra lygus nuliui. Antra vertus, magnetinės grandinės sudaromos taip, kad magnetinė indukcija būtų pakankamai didelė, todėl yra išnaudojama įmagnetinimo charakteristikos  $B=f(H)$  netiesinė dalis.

Kai magnetinės grandinės magnetiko įmagnetinimo charakteristika  $B=\mu_a H$  yra netiesinė, jo **magnetinė skvarba ir magnetinė varža yra nepastovios ir priklauso nuo magnetinio lauko stiprumo**:  $\mu_a=f(H)$ ;  $R_m=f(H)$  (žr. 5.1 ir 5.2). Kadangi  $IH=Ni$ , tai magnetinio lauko stiprumas  $H$ , o dėl to ir **ritės induktyumas  $L$  bei induktyvioji varža  $X_L = -\omega L$  priklauso nuo ritė tekančios srovės**. Tokia ritė yra idealus induktyvusis **netiesinis imtuvas** kintamosios srovės grandinėje. Ritės voltamperinė charakteristika yra netiesinė – jos pobūdis toks pat kaip magnetiko  $B=f(H)$  (5.18 pav.).

Pagal Omo dėsnį  $i=u/(\omega L)$ . Matome, kad esant  $L=$



5.18 pav. Idealios ritės, kurios magnetinė grandinė netiesinė, įmagnetinimo, vėberamperinė ir voltamperinė charakteristika

=var, prijungus ritę prie sinusinės įtampos tinklo, srovė nėra tiesinė įtampos funkcija. Vadinas, jos forma kitokia negu įtampos. **Rite teka nesinusinė srovė.**

Sudarysime rite tekančios srovės kreivę  $i=f(t)$  grafiškai, laikydami magnetinį srautą sinusiniu:  $\Phi = \Phi_m \sin \omega t$ . Tarkime, kad ritės magnetolaidžio įmagnetinimo charakteristika yra histerezės kilpa.

Nubraižysime ritės magnetolaidžio vėberamperinėj charakteristiką  $\Phi=f(i)$ , kuri, kaip žinome, yra tokio pat pobūdžio kaip  $B=f(H)$ . Greta nubraižysime sinusinę  $\Phi=f(t)$  (5.19 pav.). Abiejų funkcijų ordinacių –  $\Phi$  – masteliai turi būti vienodi. Pasirinkdami vieną po kito laiko momentus 0, 1, 2, 3 ..., atskaitome atitinkamas magnetinio srauto  $\Phi$  vertes iš jas atitinkančias srovės  $i$  vertes. Atidėję gautas  $i=f(t)$ , matome, kad ritės srovės kreivės forma yra nesinusinė. Ji iškraipoma tuo labiau, kuo netiesiškesnė yra  $B=f(H)$ . Be to, srovė pralenkia magnetinį srautą fazę, ir tas fazų skirtumas yra tuo didesnis, kuo platesnė magnetolaidžio histerezės kilpa.


Grandines, kuriomis teka nesinusinė srovė, tirti yra sudėtingiau (žr. 2.9). Kartais, kai srovės kreivės forma yra artima sinusinei, aukštesniųjų harmonikų galima nepaišyti. Laikoma, kad rite teka tik pagrindinė srovės harmoninė dedamoji, kurios dažnis yra toks pat kaip įtampos. Kitais atvejais **tokios grandinės tiriamos pakeitus nesinusinius dydžius ekvivalentiniais sinusiniams.**

Toliau visas elektromagnetinių įrenginių elektrines grandines tirsime, laikydami, kad jomis teka ekvivalentinės sinusinės srovės. Taikysime išnagrinėtus sinusinės srovės grandinių tyrimo metodus, sinusinius dydžius užrašysime kompleksiniais dydžiais ir braižysime vektorinės diagramas.

**5.4.3. Vektorinė diagrama ir atstojamoji schema.** Norėdami nubraižyti ritės su realiu magnetolaidžiu vektorinę diagramą, turime parašyti elektrinių dydžių –  $u$ ,  $i$ ,  $e_L$  – ir magnetinio srauto  $\Phi(t)$  momentines išraiškas.

Realaus magnetolaidžio įmagnetinimo charakteristika yra histerezės kilpa. Kai rite teka kintamoji srovė, magnetolaidis kiekvieną jos periodą yra permagnetinamas. Tam yra suvartojoamas tam tikras elektros energijos kiekis, kuris magnetolaidyje paverčiamas šiluma. Tai yra energijos nuostoliai, proporcinių histerezės kilpos plotui. Kita realaus magnetolaidžio savybė yra ta, kad kintamasis magnetinis srautas Jame indukuoja sūkurines EVJ. Dėl to šerdinim teka sūkurinės srovės, ir elektros energija taip pat paverčiama šiluma.

Dėl to, kad histerezės ir sūkurinių srovių nuostoliams suvartojoamas tam tikras elektros energijos kiekis, ideali ritė, kurios  $R=0$ , turi aktyviajų galią. Ji vadinama **magnetinių nuostolių galia** ir apskaičiuojama šitaip:  $P_{dm}=$



5.19 pav. Idealios ritės srovės  $i=f(t)$  kreivės sudarymas iš magnetinio srauto  $\Phi=f(t)$  bei vėberamperinės charakteristikos  $\Phi=f(i)$

$= UI \cos \varphi$ ; čia  $\varphi$  – fazių skirtumas tarp ritės įtampos ir srovės.

Matome, kad realaus magnetolaidžio atveju  $P_{dm} \neq 0$ . Iš čia gauname, kad  $\cos \varphi \neq 0$ , todėl  $\varphi \neq \pi/2$  ir srovė atsilieka nuo įtampos fazė  $\varphi < \pi/2$ . Laikydam, kad ritės įtampa  $u = U_m \sin(\omega t + \pi/2)$ , srovę galime užrašyti šitaip:  $i = I_m \sin(\omega t + \pi/2 - \varphi) = I_m \sin(\omega t + \delta)$ .

Magnetinį srautą galime užrašyti iš saviindukcijos EVJ išraiškos. Prisiminę, kad  $e_L = d\Psi/dt$  ir  $\Psi = N\Phi$  (žr. (2.18) ir (5.23)), gauname:

$$e_L = Nd\Phi/dt. \quad (5.31)$$

Pagal II Kirchhofo dėsnį  $e_L = u = U_m \sin(\omega t + \pi/2)$ . Irašę šią  $e_L$  į (5.31) ir išreiškė magnetinį srautą, gauname:

$$\Phi(t) = (1/N) \int U_m \sin(\omega t + \pi/2) dt = (U_m/(\omega N)) \sin \omega t.$$

Kaip matome, magnetinio srauto pradinė fazė yra lygi nuliui:  $\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t$ . Kaip ir tiesinio magnetolaidžio atveju, magnetinis srautas proporcingas įtampai:  $\Phi_m = U_m/(\omega N)$ , o EVJ  $E = 4,44fN\Phi_m$ .

Visus dydžius užrašysime kompleksine forma:

$$\underline{\Phi} = \Phi; \quad \underline{I} = I e^{j\delta}; \quad \underline{U} = U e^{j90^\circ}; \quad \underline{E}_L = E_L e^{j90^\circ} \quad (5.32)$$


ir pavaizduosime juos grafiškai (5.20 pav.).

Srovė, tekanti rite, pralenkia magnetinį srautą fazė  $\delta$ , kuri yra vadinama **nuostolių kampu**. Srovės vektorių  $I$  galime suskaidyti į dvi dedamąsias. Ta dedamoji, kuri sutampa fazė su įtampa, yra aktyvioji –  $I_a$ , o ta, kuri atsilieka nuo įtampos fazė  $\pi/2$ , – reaktyvioji. Ji paprastai vadinama **įmagnetinimo srove** ir žymima  $I_\mu$ .


Kuo didesnė nuostolių galia  $P_{dm} = UI_a$ , tuo didesnė  $I_a = I \sin \delta = I \cos \varphi$ ; tuo didesnis nuostolių kampus  $\delta$  ir mažesnis fazijų skirtumas tarp įtampos ir srovės. **Kai magnetiko histerezės kilpa yra siaura ir magnetolaidis surenkamas iš laščių sūkurinėms srovėms mažinti, šis nuostolių kampus esti gana nedidelis – nuo 5 iki 10°.**

Idealių ritę, turinčią realų magnetolaidį, galima pavaizduoti atstojamąja schema grandinės, kuriai tiktų 5.20 pav. nubraižyta vektorinė diagrama. Tokia grandinė gali būti sudaryta iš lygiagrečiai arba nuosekliai sujungtų aktyvaus ir induktyvaus pobūdžio imtuvų.

Norėdami nagrinėjamą ritę pakeisti nuosekliai sujungtų elementų grandine, išskaidysime vektorinės diogramos  $\underline{U}$  vektorių į aktyviąją (sutampa fazė su srove) ir reaktyviąją (pralenkia srovę  $\pi/2$ ) dedamąsias:  $\underline{U} = \underline{U}_a + \underline{U}_r$  (5.21 pav.). Nuosekliai sujungtų imtuvų varžos:



5.20 pav. Idealios ritės su realiu magnetolaidžiu vektorinė diagrama



5.21 pav. Idealios ritės su realiu magnetolaidžiu vektorinė diagrama (a) ir atstojamoji nuosekliai sujungtų elementų schema (b)

$$R_0 = U_a/I; \quad X_0 = U_r/I; \quad Z_0 = R_0 + jX_0; \quad (5.33)$$

čia  $U_a = U \sin \delta = U \cos \varphi$ ;  $U_r = U \cos \delta = U \sin \varphi$ .

Magnetinių nuostolių galia (aktyvioji ritės galia):

$$P_{dm} = UI_a = U_a I = UI \cos \varphi = UI \sin \delta = R_0 I^2. \quad (5.34)$$

Reaktyvioji ritės galia:

$$Q_L = UI_\mu = U_r I = UI \sin \varphi = UI \cos \delta = X_0 I^2. \quad (5.35)$$

**5.4.4. Energijos nuostoliai magnetolaidyje ir jų mažinimo būdai.** Ritės, turinčios realų magnetolaidį, aktyvioji galia yra magnetinių nuostolių galia:

$$P_{dm} = P_{dh} + P_{dF}; \quad (5.36)$$

čia  $P_{dh}$  ir  $P_{dF}$  – histerezės ir sūkurinių (Fuko) srovų nuostolių galia.

**Histerezės nuostoliai** gaunami dėl plieno permagnitinimo kiekvieną srovės periodą. Kaip jau buvo minėta, jų galia yra proporcinga histerezės kilpos plotui:

$$P_{dh} = V \oint H dB; \quad (5.37)$$

čia  $V$  – magnetolaidžio tūris.

Praktiskai histerezės nuostolių galia dažniausiai apskaičiuojama ši taip:


$$P_{dh} = C_h f B_m^n m; \quad (5.38)$$

čia  $C_h$  – koeficientas, kurio vertė priklauso nuo magnetolaidžio medžiagos,  $f$  – ritės srovės dažnis,  $B_m$  – magnetinės indukcijos amplitudė,  $m$  – magnetolaidžio masė.

Laipsnio rodiklis  $n=1,6$ , kai  $B_m < 1$  T, ir  $n=2$ , kai  $B_m > 1$  T.

**Sūkurinės srovės magnetolaidžiu teka,** kai ji veria ritės kintamasis magnetinis srautas, kuris indukuoja magnetolaidyje sūkurines EVJ (5.22 pav.). Išskirkime masyviame vientisame magnetolaidyje tiriamajį uždarą laidininką, kuri veria didėjantis magnetinis srautas  $\Phi_t$ . Laidininkė indukuojama EVJ, kuri sukuria tame sūkurinę srovę  $i_F$ , o pastaroji – magnetinį srautą  $\Phi_F$ . Kaip žinome **srautas  $\Phi_F$  yra tokios krypties, kad priešintusi magnetinio srauto  $\Phi_t$  kitimui (Lenco principas).**

Dėl sūkurinių srovų magnetolaidžio indukcija  $B$  sumažėja ir pasiskirsto jo skerspjūvyje nevienodai. Dėl to, norint gauti reikiamą vidutinę indukciją, tenka padidinti magnetinio lauko stiprumą, didinant magnetovaros jėgą. Tai tolygu magnetiko histerezės kilpos praplatinimui. **Kai sūkurinių srovų nėra, kilpa yra siauresnė ir vadinama statine. Kai sūkurinių srovų efektas pasireiškia, ji platesnė**



5.22 pav. Sūkurinės srovės išskiriamame laidininkame (a), masyviame (b) ir lakštiniame (c) magnetolaidyje, kai  $d\Phi/dt > 0$

ir vadinama dinamine (5.23 pav.). Dinaminės ir statinės histerezės kilpų plotų skirtumas yra proporcingsas sūkurinių srovų nuostolių galiai  $P_{dF}$ .

**Sūkurinių srovų visiškai išvengti neįmanoma**, bet jas ir neigiamą jų poveikį galima sumažinti, didinant magnetolaidžio elektrinę varžą. Ją galima padidinti dvem būdais: padidinti magnetiko specifinę elektrinę varžą ir sumažinti skerspjūvį kontūro, kuriuo teka sūkurinė srovė. Plieno specifinė elektrinė varža padidinama silicio priemaišomis, todėl elektrotechninio plieno sudėtyje yra nuo 0,5 iki 4,5% silicio, kuris neblogina plieno magnetinių savybių. Sūkurinės srovės kontūro skerspjūvis sumažinamas, surenkant magnetolaidjį iš lakštų.

**Magnetolaidis surenkas masas taip, kad magnetinis srautas būtų nukreiptas išilgai lakštų, todėl sūkurinės srovės turi tekėti labai mažais jų skerspjūviais.** Kad sūkurinės srovės netekėtų tarp lakštų, šių **paviršius** izoliuojamas laku, dažais, plonu popieriumi, **termiškai arba chemiškai apdoromas taip, kad lakštų paviršiaus varža būtų didelė.**

Pramoninio dažnio (50 Hz) elektrinių įrenginių magnetolaidžiai gaminami iš 0,35–0,50 mm storio elektrotechninio plieno lakštų. **Kai srovės dažnis didesnis, sūkurinės srovės yra stipresnės, todėl lakstai turi būti plonesni: nuo 0,05 iki 0,2 mm.**


**Sūkurinių srovų nuostolių galia** apskaičiuojama šitaip:

$$P_{dF} = C_F f^2 B_m^2 \Delta^3 m; \quad (5.39)$$

čia  $C_F$  – koeficientas, kurio vertė priklauso nuo magnetolaidžio medžiagos ir konstrukcijos,  $f$  – srovės dažnis,  $B_m$  – magnetinės indukcijos amplitudė,  $\Delta$  – laksto storis,  $m$  – magnetolaidžio masė.

Paprastai žinynuose pateikiama įvairių medžiagų magnetinių nuostolių santykinė galia. Elektrotechniniams plienui, kai  $B_m=1$  T,  $f=50$  Hz,  $\Delta=0,5$  mm, ji sudaro nuo 1 iki 4 W/kg.

Kaip matome (žr. (5.38) ir (5.39)), magnetinių nuostolių galia yra proporcingsa magnetinės indukcijos kvadratu:  $P_{dm} \sim B^2$ . Kadangi  $B=\Phi/S$ , o magnetinis srautas proporcingsas įtampai (žr. (5.28)), tai **magnetinių nuostolių galia**  $P_{dm} \sim U^2$ . Be to, **magnetiniai nuostoliai tuo didesni, kuo didesnis rite tekančios srovės dažnis.**



5.23 pav. Statinė (1) ir dinaminė (2) histerezės kilpa

## 5.5

### Reali ritė su magnetolaidžiu kintamosios srovės grandinėje

Laikydami ritę idealia, nepaisėme jos apvijų aktyviuosios varžos ir sklaidos magnetinio srauto. Iš tiesų elektri-

nių įrenginių apvijos turi aktyviają varžą. Jų magnetolaidžio indukcija esti gana artima soties magnetinei indukcijai todėl tenka ivertinti ir **sklaidos magnetinio lauko įtaką**.

Išnagrinėsime realios ritės su magnetolaidžiu savybes, laikydami, kad ritės aktyvioji varža yra  $R$ , o sklaidos magnetinis srautas –  $\Phi_d$ .

**5.5.1. Atstojamoji schema ir vektorinė diagrama.** Sudarant realios ritės atstojamają schemą, apvijų aktyvioji varža yra vaizduojama rezistoriumi  $R$  (5.24 pav.). **Sklaidos magnetinis srautas  $\Phi_d$ , verdamas ritės apvijas, indukuoja jose EVJ, kuri yra vadinama sklaidos EVJ ir žymima  $e_d$ .** Prisiminė, kad dėl pagrindinio magnetinio lauko kitimo dar yra indukuojama saviindukcijos EVJ  $e_L$ , realiai ritei II Kirchhofo dėsnį galime užrašyti šitaip:

$$u = e_L + Ri + e_d. \quad (5.40)$$

Sklaidos EVJ  $e_d = L_d di/dt$  (žr. (2.18)); čia **L<sub>d</sub> – ritės sklaidos induktyvumas**. Jį galime laikyti pastoviui (žr. (5.24)), nes didžioji sklaidos srauto kelio dalis yra nemagnetikas – oras, kurio magnetinė varža yra pastovi.

Irašę  $e_d$  į (5.40), turime:

$$u = e_L + Ri + L_d di/dt. \quad (5.41)$$

Iš II Kirchhofo dėsnio  $e_d = u_d$ , todėl trečiąjį (5.41) lygties dešiniosios pusės narį galime pakeisti sklaidos induktyviųja įtampa :  $u_d = \omega L_d i$ .


Tokiu būdu realios ritės **atstojamają schemą** galime sudaryti iš trijų elementų: idealios ritės su realiu magnetolaidžiu, rezistoriaus  $R$  ir idealios ritės be magnetolaidžio, kurios induktyviųji varža  $X_d = \omega L_d$ . Savo ruožtu idealią ritę su magnetolaidžiu galime pakeisti nuosekliai (žr. 5.21 pav.) (ar lygiagrečiai) sujungtų elementų grandine.

Laikydami, kad 5.24 pav., c pavaizduotos grandinės įtampa yra sinusinė, o srovę pakeitėme ekvivalentine sinusine, II Kirchhofo dėsnį galime užrašyti kompleksine forma šitaip:

$$\underline{U} = \underline{E}_L + \underline{R}\underline{I} + jX_d\underline{I}; \quad (5.42)$$

čia  $X_d$  – ritės sklaidos induktyviųji varža.

**Vektorinei diagramai** nubraižyti pasirenkame magnetinio srauto pradinę fazę lygiu nuliui:  $\underline{\Phi} = \underline{\Phi}e^{j0^\circ} = \underline{\Phi}$ . Srovę  $\underline{I}$  pralenkia faze  $\delta$  magnetinių srautų  $\underline{\Phi}$  ( $\delta$  – magnetinių nuostolių kampus). Kadangi oras yra nemagnetikas, galime laikyti, kad sklaidos srautas  $\underline{\Phi}_d$  yra tos pačios fazės kaip srovė  $\underline{I}$ . Įtampos  $\underline{U}$  vektorius sudaromas, atliekant (5.42)



5.24 pav. Realios ritės su realiu magnetolaidžiu elektrinė (a) bei atstojamosios (b, c) schemas ir vektorinė diagrama (d)

lygtimi užrašytus veiksmus grafiskai. EVJ  $E_L$  ir  $E_d$  pralenkia  $\pi/2$  fazę jas kuriančius magnetinius srautus  $\Phi$  ir  $\Phi_d$ . Įtampos kritimas dėl aktyviosios ritės varžos  $R_I$  susitampa faze su srove, o įtampos kritimas dėl sklaidos induktyviosios varžos  $jX_dI$  pralenkia srovę faze  $\pi/2$ .


**5.5.2 Ritė su oro tarpu magnetolaidyje.** Praktikoje yra nemažai elektromagnetinių įtaisų, kurių magnetinė grandinės oro tarpas yra būtinas, kad jie galėtų veikti (pavyzdžiui, elektros varikliai), arba reikia, kad jų ritės induktivumas būtų reguliuojamas tam tikrose ribose (pavyzdžiui, suvirinimo agregatai). Kartais maži oro tarpai yra technologiskai neišvengiami (pavyzdžiui, susidaro lakštų sandūrose, surenkant transformatoriaus magnetolaidį). **Oro tarpo savybes turi** ir kitoks **nemagnetinis magnetolaidžio intarpas:** kartonas, bronza, varis, aliuminis ir panašios medžiagos.

Pradėdami nagrinėti tarkime, kad elektromagneto ritė (5.25 pav.) yra ideali:  $R=0$ ,  $X_d=0$ , o magnetolaidyje nuostolių nėra. Tokio magnetiko įmagnetinimo charakteristika yra  $B=f(H)$  kreivė (1). Oro tarpo  $B=f(H)$  yra tiesė (2). Kaip žinome, įmagnetinimo charakteristikas galime pakeisti vėberamperinėmis, kurių pobūdis yra tokis pat. Ritės magnetinę grandinę galime pavaizduoti nuosekliai sujungtų netiesinio ir tiesinio imtuvų schema ir tirti ją charakteristikų sumavimo metodu (žr. 1.7.4). Suminė grandinės vėberamperinė charakteristika (3) artimesnė tiesinei, todėl **ritėje, kurios magnetolaidis turi oro tarpą, srovės kreivės forma yra artimesnė sinusinei.**

Prisiminę, kad idealios ritės su magnetolaidžiu voltamperinės charakteristikos yra tokio pobūdžio kaip vėberamperinės, galime sudaryti visą  $U=f(I)$  šeimą priklausomai nuo oro tarpo didumo. Žinodami ritės įtampą  $U$ , galime atskaiti ritės srovės vertes  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ , esant įvairaus didumo oro tarpui. Patogu sudaryti tiriamosios grandinės srovės arba pilnutinės elektrinės varžos priklausomybę nuo oro tarpo:  $I=f(l_\delta)$  arba  $Z=f(l_\delta)$  (žr. 5.25 pav., c).

Kaip matome, esant pastovai ritės įtampai, ritės pilnutinė varžą, tuo pačiu ir srovę, galima regulioti, keičiant oro tarpą.

Realų ričių, turinčių magnetolaidį su oru tarpu (jos vadinamos droseliais), magnetines grandines tirti yra daug sudėtingiau. Norint sudaryti jų voltamperines charakteristikas, reikia dar ivertinti ritės aktyviają varžą, magnetinio srauto sklaidą, histerezės bei sūkurinių srovų įtaką. Dėl to droselių grandinės paprastai tiriamos apytiksliai, jas idealizuojant. Gauti rezultatai tikslinami eksperimentuoti.



5.25 pav. Nevenalytė magnetinė grandinė (a), jos atstojamoji schema (b), magnetolaidžio (1), oro tarpo (2) ir suminė (3) įmagnetinimo bei vėberamperinės charakteristikos (c), voltamperinių charakteristikų šeima (d), srovės ir pilnutinės varžos priklausomybės nuo oro tarpo didumo (e)

## Kontroliniai klausimai ir užduotys

5.1. Paaiškinkite, kas tai yra:

- magnetinė indukcija, srautas, lauko stiprumas;
- absolutinė, santykinė magnetinė skvarba;
- magnetinė, nemagnetinė medžiaga;
- minkštамagnėt, kietamagnėt medžiaga;
- vienalytė magnetinė grandinė, magnetolaidis;
- sklaidos srautas, EVJ, varža;
- histerezės ir sūkurinių srovų nuostoliai.

5.2. Kaip galima spręsti apie magnetinės medžiagos permagnetingimo nuostolius pagal jos histerezės kilpą? Kokios medžiagos naudojamos kintamosios srovės elektromagnetinių aparatų magnetolaidžiams ir kodėli?

5.3. Nubraižykite paprasčiausios magnetinės grandinės atstojamąjį ir jai analogiškos elektrinės grandinės schemą. Sužymėkite magnetinius ir jiems analogiškus elektrinius dydžius.

5.4. Parašykite magnetinės varžos matematinę išraišką. Ar tokia pat magnetinė varža medinio ir plieninio strypo, kai jų matmenys vienodi? Kodėl?

5.5. Užrašykite Omo dėsnį magnetinei grandinei. Ar bus toks pat magnetinis srautas, jei ritės plieninė magnetolaidij pakeisime mediniu, bet nepakeisime srovės? Kodėl?

5.6. Kokią įtaką magnetolaidžio magnetinei varžai turi oro tarpas? Ar pasikeis plieninio magnetolaidžio magnetinė varža, jei dalį magnetolaidžio išpjaujame iš padarysime oro tarpą?

5.7. Užrašykite I ir II Kirchhofo dėsnį magnetinei grandinei. Kokiai grandinei taikomas kiekvienas iš jų?

5.8. Kaip sprendžiamas tiesioginis uždavinys tiriant magnetinę grandinę?

5.9. Kodėl magnetinę grandinę tirti kebliau, kai reikia spręsti atvirkštinių uždavinį? Kaip tai daroma?

5.10. Kaip tiriamą magnetinę grandinę charakteristiką sukirtimo metodu?

5.11. Nuo ko priklauso elektromagneto traukos jėga? Kaip ji kita mažejant oro tarpu ir kodėl?

5.12. Kokią elektromagnetinę ritę, kuria teka kintamoji srovė, laikome idealiai ir kokią — realią?

5.13. Parašykite ritės induktyvumo išraišką ir paaiškinkite, kaip nuo magnetolaidžio savybių priklauso, kada ritė yra tiesinis ir kada netiesinis, kintamosios srovės grandinės elementas?

5.14. Kodėl idealioje ritėje su netiesine magnetine grandine srovė nesinusinė, nors ritė prijungta prie sinusinės įtampos? Kaip tą irodyti grafiškai?

5.15. Nubraižykite idealios ritės su netiesine magnetine grandine vektorinę diagramą ir elektrinę atstojamąją schemą. Paaiškinkite, kaip bražomas kiekvienas vektorius.

5.16. Kodėl idealios ritės srovė nesutampa faze su magnetiniu srautu? Kodėl tas fazių skirtumo kampus vadinas nuostolių kampu?

5.17. Kokie energijos nuostoliai yra magnetolaidyje, kai jis veria kintamasis magnetinis srautas? Nuo ko jie priklauso ir kaip juos sumažinti?

5.18. Parašykite lygtį pagal II Kirchhofo dėsnį realios ritės elektrinei grandinei, nubraižykite jos vektorinę diagramą ir elektrinę atstojamąją schemą.

5.19. Kaip ir kokiu tikslu drosolio elektrinė varža keičiamą magnetinės grandinės oro tarpu?

5.20. Kas yra statinė ir dinaminė histerezės kilpa? Kuo jos skiriasi ir kodėl?